

VOPSELE EPOXI 5054 – 3 PENTRU PEREȚI SI SUBSTRATURI NEABSORBANTE

Acoperirile EPOXI se realizează din două componente:

- componentul A – vopseaua epoxi VEM 5054-3
- componentul B – întăritorul specific IEM. 1025

PREGĂTIREA SUPORTULUI:

Pregătirea suprafeței este factorul determinant în obținerea unei maxime aderențe, care asigură durabilitatea în exploatare și păstrarea în timp a calității acoperirii. Produsele nu se vor aplica pe suprafețe prăfuite, cu igrasii sau cu o umiditate mai mare de 5%. Dacă nu este posibilă măsurarea umidității din tencuială, atunci sunt necesare cel puțin 7 zile de la aplicarea tencuiei până la vopsire. Dacă există protecții anterioare deteriorate, acestea vor fi înlăturate. Suprafețele care urmează a fi vopsite se curăță de impurități mecanice și eventuale urme de grăsimi.

PREGĂTIREA VOPSELEI:

Înainte de deschidere, capacul ambalajului se șterge de praf, apă, și eventuale urme de grăsimi.

Produsul, înainte de utilizare, se va aduce la o temperatură de 20-25°C.

APLICAREA VOPSELEI :

*Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează în ambalajul original, apoi se amestecă cu întăritorul, în proporție de **10 kg (vopsea) și 3 kg (întăritor)**.*

Dozarea se va face gravimetric(kg), prin cântărire, și nu volumetric(L)!

Este necesară o perioadă de pre reacție de cca 5-10 minute, timp în care are loc degazarea produsului.

Nu se va pregăti o cantitate de amestec A+B mai mare decât se poate aplica în 20-30 minute.



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Se aplică minim **2 (două)** straturi de vopsea. O bună etalare a produsului se poate face cu rola (trafalet) sau cu pensula. Aplicarea cu rola se va face ușor și uniform pentru a se evita spumarea.

Se pot aplica mai multe straturi, dar numai după uscarea în prealabil a stratului anterior!

Temperatura suportului pentru aplicarea vopselei va fi de minim 15°C. Pentru o uscare mai eficientă se recomandă o bună **circulație a aerului**.

Procesul de durificare completă, se finalizează abia după 7 zile.

ATENȚIE !!!

Timpul de uscare dintre straturi este de 24 ore.

Nu se recomandă aplicarea vopselelor atunci când este umiditate crescută în aer

În perioada de maturare 7 zile, se va evita contactul cu apa, soluții acide, alcaline, și spunerea la eforturi mecanice (frecări) de orice natură !

Persoanelor direct implicate în aplicarea sistemului li se vor asigura măști împotriva solvenților organici (cu unul sau două filtre) !

Șef laborator
Ing. Simian Elena



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055